

Согласовано
Эксперт ТРО-ОО ВООИ
Бурмистров Е.В.
« » 2020 г.



И.о. директора МБОУ ДО ДДТ "Искорка"
Детский центр «Теремок»
Карабатова Л.А.
08.07.2020 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 36

1. Общие требования

- 1.1 Наименование (вид) объекта – **Структурное подразделение МБОУ ДО ДДТ «Искорка» Детский центр «Теремок»**
1.2 Адрес объекта – **634059, город Томск, пр.Мира,31**
1.3 Сведения о размещении объекта:
- нежилое помещение на первом этаже 10-ти этажного жилого дома. **Площадь 65,6 кв.м**
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **нет**
1.4 Год постройки здания **1993 г.**, последнего капитального ремонта – **нет**.
1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **июнь-июль, 2020 г.**

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) – **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества «Искорка» центр досуга «Теремок»**
1.7 Юридический адрес организации (учреждения) – **634027, г.Томск, ул.Смирнова,7**
1.8 Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – **оперативное управление**
1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная) – **государственная**
1.10. Территориальная принадлежность- **муниципальное**
1.11. Вышестоящая организация – **Департамент образования администрации Города Томска**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **634021 г. Томск, ул. Шевченко, д. 41а**

2. Характеристика деятельности

- 2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*) – **образование**
2.2 Виды оказываемых услуг:
– **дополнительное образование,**
2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно) – **на объекте, дистанционно**
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – **дети**
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (*инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушениями зрения; инвалиды с нарушением слуха, с нарушением умственного развития*) – **с нарушением речи**
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – **15 человек в смену/ 45 человек в день**
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – **нет**

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|---|---------|
| 1 Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2 Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3 Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4(I) Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5 Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6 Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте Структурное подразделение МБОУ ДО ДДТ «Искорка» Детский центр «Теремок» на 24 л. (6 фото)
Позтажный план на 1 л.

Руководитель рабочей группы

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе, Кружилин И.В.

Должность, Ф.И.О.


(Подпись)

Члены рабочей группы:

Руководитель структурного подразделения, Чернова И.Г.

Должность, Ф.И.О.


(Подпись)

Методист, Миленко М.А.

Должность, Ф.И.О.



(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Эксперт – Бурмистров Е.В. – Томской областной региональной организации
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

г.Томск


(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)
Комиссией (название) _____



Согласовано
Эксперт ТРО ОО ВОИ
Бурмистров Е.В.
«3» июля 2020 г.

Программа (план) адаптации объекта социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН
На период с «10» августа 2020 г. по «10» августа 2025 г.
Структурное подразделение МБОУ ДО ЦДТ «Искорка» Детский центр «Теремок»



УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора МБОУ ДО ЦДТ "Искорка"
Детский центр «Теремок»
Карабатова Л.А.
08.07.2020 г.

Плановые работы					
Функциональная зона. Вид выполняемых работ*	Состояние функциональной зоны на текущий момент	Ожидаемый результат (по состоянию доступности)**	Период проведения работ, квартал, год	Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата контроля
1	2	3	4	5	6
Лестница (наружная): 1. Приведение лестницы согласно нормативам, согласно п. 5.1.12 СП 59.13330.2016; 2. Оборудование предупредительной тактильной полосы, согласно п. 5.1.12 СП 59.13330.2016; 3. Выделение краевых ступеней лестниц контрастным цветом, согласно п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	ВНД	ДЧ - И (С,О,Г,У)	2 - 3 квартал 2022	Кружилин И.В.; Чернова И.Г.; Миленко М.А.	30 декабря 2022
Туалетная комната: Оборудовать туалетную комнату поручнями, согласно п. 6.3.3 СП 59.13330.2016	ВНД	ДУ (С,О,Г,У)	3 - 4 квартал 2022	Кружилин И.В.; Чернова И.Г.; Миленко М.А.	30 декабря 2021
Тактильные средства: На входе в здание установить информационное табло с информацией об объекте, дублированное шрифтом Брайля, согласно п. 6.5.9 СП 59.13330.2016	ДУ	ДЧ-И (С)	3 - 4 квартал 2020	Кружилин И.В.; Чернова И.Г.; Миленко М.А.	30 декабря 2020

Примечание:

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением - «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ
** - указывается: ДЧ-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

По ул. Ференца Мюниха автобус №4;

**По проспекту Мира автобус № 11, 13, 14, 16, 16/131, 19, 22, 38, 101, 400, 401;
троллейбус № 5, 6;**

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – **да**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – **200 м**

3.2.2 время движения (пешком) – **7 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – **да**

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*
регулируемый со звуковой сигнализацией;

3.2.5 Информации на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;*
нет – нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет (описать)* – **да**

3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на кресле-коляске	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)			
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У) ДУ (О,С) ВНД (К)		2; 4-5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У) ДУ (О,С) ВНД (К)		5-6; 8; 9-10; 13-14; 16-17
4(И)	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		11-12; 14-15
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (С,Г,У) ВНД (К,О)		7; 17-19
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О) ДУ (К,Г,У) ВНД (С)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Доступность всех зон и помещений доступна условно для следующих посетителей с инвалидностью: посетителей с нарушением зрения; для посетителей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Доступно частично для следующих посетителей с инвалидностью: посетителей с нарушением умственного развития; посетителей с нарушением слуха.

Для посетителей, передвигающихся на кресле-коляске, не организована доступность.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт
4(І)	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ с «10» августа 2020 г. по «10» августа 2025 г.

В рамках исполнения программа адаптации Структурное подразделение МБОУ ДО ДДТ «Искорка» Детский центр «Теремок» от «08» июля 2020 г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – **доступно частично для О,С,Г,У.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*) согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается – **нет**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата – **нет**

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «08» июля 2020 г.,
2. Акта обследования объекта: № 36 от «08» июля 2020 г.,
3. Решения Комиссии № ____ от «__» _____ 20__ г.

И.о. директора МБОУ ДО ДДТ "Искорка"
Детский центр «Теремок»
Карабатова Л.А.
08.07.2020 г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 36

- 1.1 Наименование (вид) объекта – **Структурное подразделение МБОУ ДО ДДТ «Искорка» Детский центр «Теремок»**
1.2 Адрес объекта – **634059, город Томск, пр.Мира,31**
1.3 Сведения о размещении объекта:
- нежилое помещение на первом этаже 10-ти этажного жилого дома. **Площадь 65,6 кв.м**
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **нет**
1.4 Год постройки здания **1993 г.**, последнего капитального ремонта – **нет**.
1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **июнь-июль, 2020 г.**

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) – **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества «Искорка» центр досуга «Теремок»**
1.7 Юридический адрес организации (учреждения) – **634027, г.Томск, ул.Смирнова,7**
1.8 Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – **оперативное управление**
1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная) – **государственная**
1.10. Территориальная принадлежность- **муниципальное**
1.11. Вышестоящая организация – **Департамент образования администрации Города Томска**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **634021 г. Томск, ул. Шевченко, д. 41а**

2. Характеристика деятельности

- 2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*) – **образование**
2.2 Виды оказываемых услуг:
– **дополнительное образование,**
2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно) – **на объекте, дистанционно**
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – **дети**
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (*инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушениями зрения; инвалиды с нарушением слуха, с нарушением умственного развития*) – **с нарушением речи**
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – **15 человек в смену/ 45 человек в день**
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – **нет**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

По ул. Ференца Мюнixa автобус №4;

**По проспекту Мира автобус № 11, 13, 14, 16, 16/131, 19, 22, 38, 101, 400, 401;
троллейбус № 5, 6;**

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – **да**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – **200 м**

3.2.2 время движения (пешком) – **7 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) – **да**

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; регулируемый со звуковой сигнализацией;*

3.2.5 Информации на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;*
нет – нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать) – **да**

3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на кресле-коляске	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4 Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт
4(I)	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на карте доступности субъекта РФ согласовано – нет

И.о.директора МБОУ ДО ДДТ "Искорка" Детский центр «Теремок»

Карабатова Л.А. 8 (3822) 76-35-89

(Подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



И.о. директора МБОУ ДО ДДТ "Искорка"
Детский центр «Теремок»
Карабатова Л.А.
08.07.2020 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 35

Томская область
Наименование территориального
Образования субъекта РФ

«08» июня 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта – Структурное подразделение МБОУ ДО ДДТ «Искорка» Детский центр «Теремок»
- 1.2 Адрес объекта – 634059, город Томск, пр.Мира,31
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
- нежилое помещение на первом этаже 10-ти этажного жилого дома. Площадь 65,6 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **нет**
- 1.4 Год постройки здания 1993 г., последнего капитального ремонта – **нет**.
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **июнь-июль, 2020 г.**
- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) – **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества «Искорка» центр досуга «Теремок»**
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) – **634027, г.Томск, ул.Смирнова,7**
- 1.8 Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – **оперативное управление**
- 1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная) – **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность- **муниципальное**
- 1.11. Вышестоящая организация – **Департамент образования администрации Города Томска**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **634021 г. Томск, ул. Шевченко, д. 41а**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация – **образование**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
По ул. Ференца Мюниха автобус №4;
По проспекту Мира автобус № 11, 13, 14, 16, 16/131, 19, 22, 38, 101, 400, 401;
троллейбус № 5, 6;
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – **да**
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – **200 м**
- 3.2.2 время движения (пешком) – **7 мин**
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – **да**
- 3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*
регулируемый со звуковой сигнализацией;

3.2.5 Информации на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; нет – **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать) – **да**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на кресле-коляске	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)			
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У) ДУ (О,С) ВНД (К)		2; 4-5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У) ДУ (О,С) ВНД (К)		5-6; 8; 9-10; 13-14; 16-17
4(1)	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		11-12; 14-15
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (С,Г,У) ВНД (К,О)		7; 17-19
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О) ДУ (К,Г,У) ВНД (С)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Доступность всех зон и помещений доступна условно для следующих посетителей с инвалидностью: посетителей с нарушением зрения; для посетителей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Доступно частично для следующих посетителей с инвалидностью: посетителей с нарушением умственного развития; посетителей с нарушением слуха.

Для посетителей, передвигающихся на кресле-коляске, не организована доступность.

4 Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт
4(I)	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ с «10» августа 2020 г. по «10» августа 2025 г.

В рамках исполнения программа адаптации Структурное подразделение МБОУ ДО ДЛТ «Искорка» Детский центр «Теремок» от «08» июля 2020 г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – **доступно частично для О,С,Г,У.**

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1 согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2 согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) – **нет**

4.4.3 техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации:

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое – нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается – _____

4.4.7 Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ _____

I Результаты обследования:

1 Территория, прилегающая к зданию (участка)

Структурное подразделение МБОУ ДО ДДТ «Искорка» Детский центр «Теремок»
634059, город Томск, пр.Мира,31

Таблица 1.1 – Результаты обследования территории, прилегающей к зданию

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет						
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет						
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствуют парковочные места для транспортных средств инвалидов (10% машино-мест), согласно п. 5.2.1 СП 59.13330.2016	К,О,С,Г,У		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Таблица 1.2 – Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию				

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

2 Входа (входов) в здание

Структурное подразделение МБОУ ДО ДДТ «Искорка» Детский центр «Теремок»

634059, город Томск, пр.Мира,31

Таблица 2.1 – Результат обследования входа (входов) в здание

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Лестница (наружная)	есть		2	Применение лестницы с открытыми подступенками не допустимо, согласно п. 5.1.12 СП 59.13330.2016; отсутствует контрастное выделение краевых ступеней лестниц, согласно п.5.1.12; отсутствие предупредитель- ной тактильной полосы, согласно п. 5.1.12 СП 59.13330.2016		Приведение лестницы согласно нормативам; оборудование предупредительной тактильной полосы; выделение краевых ступеней лестниц контрастным цветом	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет			При перепаде высот входные площадки кроме лестниц должны иметь пандус, согласно п. 6.1.2 СП 59.13330.2016	К	Техническое решение невозможно	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2	Входная площадка не соответствует нормативу (размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2 x 2,2 м), согласно п. 6.1.4 СП 59.13330.2016	К,О,С,Г,У	Техническое решение невозможно	

Продолжение таблицы 2.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.4	Дверь (входная)	есть		2; 4	Высота порогов выше 14 мм, согласно п. 6.1.5 СП 59.13330.2016	К,О,С		
2.5	Тамбур	есть		5				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

2II Заключение по зоне:

Таблица 2.2 – Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (Г,У) ДУ (О,С) ВНД (К)		2; 4-5	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: для посетителей, передвигающихся на кресле-коляске, не организована доступность.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 36 от 08.07.2020 г.

I Результаты обследования:**3 Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Структурное подразделение МБОУ ДО ДДТ «Искорка» Детский центр «Теремок»

634059, город Томск, пр.Мира,31

Таблица 3.1 – Результат обследования путей движения внутри здания

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		9				
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		5-6; 8; 9-10; 13-14; 16-17	Высота порогов выше 14 мм, согласно п. 6.1.5 СП 59.13330.2016	К,О,С		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Таблица 3.2 – Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И (Г,У) ДУ (К,О,С)		5-6; 8; 9-10; 13-14; 16-17	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 36 от 08.07.2020 г.

I Результаты обследования:**4 Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания**

Структурное подразделение МБОУ ДО ДДТ «Искорка» Детский центр «Теремок»

634059, город Томск, пр.Мира,31

Таблица 4(I).1 – Результаты обследования зоны обслуживания

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		11-12; 14-15				
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Таблица 4(I).2 – Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения	ДЧ-В		11-12; 14-15	

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 36 от 08.07.2020 г.

I Результаты обследования:**5 Санитарно-гигиенических помещений**

Структурное подразделение МБОУ ДО ДДТ «Искорка» Детский центр «Теремок»

634059, город Томск, пр.Мира,31

Таблица 5.1 – Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		17-19	Габариты туалетных комнат не соответствуют требованиям (ширина – 1,65 м, глубина 2,2 м); дверные проемы не соответствуют требованиям (ширина 0,9 м); отсутствуют поручни возле унитаза, согласно п. 6.3.3 СП 59.13330.2016	К,О	Оборудовать туалетную комнату поручнями	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		7				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Таблица 5.2 – Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (С,Г,У) ВНД (К,О)		7; 17-19	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 36 от 08.07.2020 г.

I Результаты обследования:**6 Системы информации на объекте**

Структурное подразделение МБОУ ДО ДДТ «Искорка» Детский центр «Теремок»

634059, город Томск, пр.Мира,31

Таблица 6.1 – Результаты обследования систем информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствие средств информационной поддержки на всех путях движения, согласно п.п.6.5.1, 6.5.3 и 6.5.4 СП 59.13330.2016	К,О,Г,У	Оборудование техническими средствами информирования и ориентирования	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие тактильных средств в соответствии с п. 6.5.9 СП 59.13330.2016	С	На входе в здание установить информационное табло с информацией об объекте, дублированное шрифтом Брайля	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Таблица 6.2 – Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации	ДЧ-И (О) ДУ (К,Г,У) ВНД (С)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: внутри здания на всех путях движения следует предусмотреть технические средства информирования и ориентирования (указания к местам общего пользования).

Технический план 1 этажа




Фото 1 – вход в здание



Фото 2 – лестница наружная



Фото 3 – лестница наружная




Фото 4 – дверь входная






Фото 5 – тамбур




Фото 6 – дверь



Фото 7 – гардероб



Фото 8 – дверь

Фото 9 – пути движения внутри здания



Фото 10 – дверь



Фото 11 – кабинет №2



Фото 12 – кабинет № 2






Фото 17 – порог



Фото 18 – санузел



Фото 19 – санузел



Фото 20 – путь движения к остановке



Фото 21 – путь движения к остановке



Фото 22 – путь движения к остановке



Фото 23 – путь движения к остановке



Фото 24 – путь движения к остановке





ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных систем
добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.K1039.04ЖЖЖО

СЕРТИФИКАТ

Эксперта

№ ЭТ-01-1700098

Настоящий сертификат удостоверяет, что

БУРМИСТРОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с
Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 30 ноября 2017 г.

Сертификат действителен до: 29 ноября 2020 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»

119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.

Тел. (495) 935-00-22

Руководитель

Органа по сертификации



Е.А. Бухаров